

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



DASA-RÄGISTER
UNE EN ISO 9001:2015
R3-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, li 16/11/2022

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

(BO)

CREPELLANO

Verbale n° 15863

Motore n° 5000014819

Matricola N.YFC434865701001

Comm. n° 20220646

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7135-2NF03-0BC3 N.YFC434865701001 G.1500 KW.18,5 V.350 A.42

KW.18,5

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000Giri, 0,95 Ampere. Rotazione antioraria: 2000Giri, 0,95Ampere.

Il motore monta protezione termica el tipo KTY.

Collaudo ventilatore: 400Volt, 0,2 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,2	>1999
FASE V	0,2	>1999
FASE W	0,2	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: OK

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: ERN 1387-2048 Imp

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2000

Grado Vibrazione: ISO10816-3MACCHINE GRUPPO2

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 17

DBI: 2000

DBC: 4

DBC: 2

DBC: 2000

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 2000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI