



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, li 03/01/2023

Spett.le

ITALTRACTOR ITM S.P.A.

V.CONFORTINO, 30

40056 VALSAMOGGIA LOC.

CRESPELLANO

(BO)

Verbale n° 15921

Motore n° 5000011447

Matricola EJ684185707001

Comm. n° 20220970

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH6137-4NF46-Z N.EJ684185707001 KW.18,5 G.1550/8000 A.72
COD.117 Z=K18

KW.18,5

Cuscinetto L.C.: 6209 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3

NOTE:


Collaudo a vuoto: Rorazione oraria: 3000 Giri, 12,36 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 12,36 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 0,8 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999
Temperatura collaudo 16°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo:

Avv. Riparato:

Avv. Revis.: **OK**

Altro:

Nm Motore:

Resolver:

Nm Freno:

Encoder: **ERN 1387 2048 IMP.**

Tacko Feedback:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,2**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **17**

DBI: **17**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **2**

DBC: **3000**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI