



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägiſter
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 29/03/2022

Spett.le

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE
INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale

Zona Industriale - Viale Austria

73100 LECCE

(LE)

Verbale n° 15631

Motore n° 5000015650

Matricola 60803

Comm. n° 20220143

Specifiche: MOTORE ANSALDO GH225MK N.60823 KW.237 G.1910/2600 V.400 A.640 Ve.306,8 Ae.6,8-3,75

KW.237

Cuscinetto L.C.: 6218 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	32	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: 800 Compound: Compensazione: 800	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 21°C

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E101

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.1

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1980

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBC: 2

DBM: 11

DBI: 23

DBC: 5

DBM: 12

DBI: 1980

DBC: 1980

DBM: 1980

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	218	6.8/490
	400	9.5	220	6.8/1980
	400	10.3	123	3.8/2570

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6	222	6.8/488
	200	9	224	6.8/1979
	400	10	125	3.8/2571

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI