



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 30/06/2022

Spett.le
LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE
INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale
Zona Industriale - Viale Austria
73100 LECCE (LE)

Verbale n° **15707** Motore n° **5000015663** Matricola **968608**
Comm. n° **20220198** Specifiche: MOTORE CANTONI SG250M4 N.968608 KW.55 G.1483 V.400 A.93,1

KW.55

Cuscinetto L.C.: NU 215-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto L.O.C.: 6215/C3

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 400 Volt, 26 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo: KLIXON N.C + NTC

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	<u>0,14 Ohm</u>	<u>>1999 Mohm</u>
FASE V	<u>0,14 Ohm</u>	<u>>1999 Mohm</u>
FASE W	<u>0,14 Ohm</u>	<u>>1999 Mohm</u>
Temperatura collaudo <u>24°C</u>		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000V

Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,1

Lato Opp. Comando: 0,1

Giri/min.: 1483

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19
DBC: 4
DBM: 13

DBI: 19
DBC: 6
DBM: 16

DBI: 1483
DBC: 1483
DBM: 1483

SURGE TEST
2volte V(400)+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI