



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 16/12/2022

Spett.le

LASIM S.p.A. LAVORAZIONI SUSSIDIARIE

INDUSTRIE MECCANICHE - Soc. Unipersonale

Zona Industriale - Viale Austria

73100 LECCE

(LE)

Verbale n° 15898

Motore n° 5000013860

Matricola

Comm. n° 20220866

Specifiche: MOTORE NIDEC GH225SK N.10240215 KW.110 G/min1800-2000 Varm400 Aarm312
Vec222,63 Aec9,13-2,75

Cuscinetto L.C.: NU218EXLM1

Cuscinetto L.O.C.: 6217 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	20	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 15°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E101

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 52

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 2140

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 23

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2140

DBC: 2140

DBM: 2140

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4	182	9,1/270
	400	4.7	184	9,1/1096
	400	4.8	54	9,1/2140

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4	188	9,1/269
	400	4.6	190	9,1/1095
	400	4.8	192	9,1/2138

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA