



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 09/08/2022

Spett.le
LEONARDO S.p.A.
PIAZZA MONTE GRAPPA, 4
00195 ROMA (RM)

Verbale n° **15750** Motore n° **5000015782** Matricola **B3213034**
Comm. n° **20220587** Specifiche: MOTORE ELECTRO ADDA C250MT-2 N.B3213034 IP55 HZ.50 II 3D EX-TD A22 IP55
VENT.FORZATA KW.55 G.2960 V.400/690 A.98/56,6 COS.0,89

KW.55

Cuscinetto L.C.: 6314 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2Z/C3

Note:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 14 Ampere, 3000 Giri.

Collaudo servoventilazione: 400 Volt, 0,5 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,1	>1999
FASE V	0,1	>1999
FASE W	0,1	>1999

Temperatura collaudo **24°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **25**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **25**
DBC: **3**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **3000**
DBC: **3000**
DBM: **3000**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI