



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 09/08/2022

Spett.le
LEONARDO S.p.A.
PIAZZA MONTE GRAPPA, 4
00195 ROMA (RM)

Verbale n° **15758** Motore n° **5000015781** Matricola **340304020**
Comm. n° **20220586** Specifiche: POMPA GRUNDFOS MMG180M-4-48-E2 N.340304020 KW.18,5 POLI 4 HZ.50 IP55 V.380-415/660-690 A.36.0/21.0 RPM 1460-1470 COS.0,87-0,85

KW.18,5

Cuscinetto L.C.: 6211 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 9 Ampere, 1500 Giri..
Valore di resistenza della protezione termica misurato: 260 Ohm.
Sull'albero pompa sono montati N° 2 cuscinetti 6308 2Z/C3..

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999
Temperatura collaudo 26°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **11**

GIRI/min
DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI