



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 10/01/2023

Spett.le
LEONARDO S.p.A.
PIAZZA MONTE GRAPPA, 4
00195 ROMA (RM)

Verbale n° **15932** Motore n° **5000015923** Matricola **156256**
Comm. n° **20220966** Specifiche: POMPA LUIGI BIRAGHI K100D-0T N.156256 CON MOTORE PM160 KW.15 G.1450 V.380/660
A 31/17,9 HZ.50

Kw.15

Cuscinetto L.C.: 6311 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 8 Ampere, 1500 Giri.

Cuscinetti montati sulla pompa 6306/C3.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,3	>1999
FASE V	0,3	>1999
FASE W	0,3	>1999

Temperatura collaudo **21°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,5**

Lato Opp. Comando: **0,5**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **18**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA