



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 10/01/2023

Spett.le

LEONARDO S.p.A.

PIAZZA MONTE GRAPPA, 4

00195 ROMA

(RM)

Verbale n° 15933

Motore n° 5000015924

Matricola

Comm. n° 20220967

Specifiche: POMPA LUIGI BIRAGHI K100D-0T SENZA MATRICOLA CON MOTORE PM160 KW.15 G.1450 V.380/660 A 31/17,9 HZ.50

Kw.15

Cuscinetto L.C.: 6311 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 9,7 Ampere, 1500 Giri.

Cuscinetti montati sulla pompa: N°2 6306/C3

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,35	>1999
FASE V	0,35	>1999
FASE W	0,35	>1999

Temperatura collaudo 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,5

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 18

DBI: 1500

DBC: 5

DBC: 2

DBC: 1500

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI