R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it

Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 18/08/2022

Spett.le
LEONARDO S.p.A.
PIAZZA MONTE GRAPPA, 4
00195 ROMA (RM)

Verbale n° **15768** *Motore n°* **5000015800** *Matricola* **156257**
Comm. n° **20220610** *Specifiche:* POMPA LUIGI BIRAGHI K100D-0T N.156257 CON MOTORE PM160 KW.15 G.1450 V.380/660 A 31/17,9 HZ.50

Cuscinetto L.C.: 6309 2Z/C3 *Cuscinetto L.O.C.*: 6309 2Z/C3

NOTE:
Collaudo a vuoto: 400 Volt, 10 Ampere, 1495 Giri.
Il motore è stato sostituito con un motore SEIPEE GM160La4B3 N°SU05215334.
KW 15 GIRI 1475 V400/690, A 27.3/15.8.

Sulla pompa sono montati N°2 cuscinetti 6306/C3

	RESISTENZA STATORICA Ω	*ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω*
FASE U	**0.3**	**>1999**
FASE V	**0.3**	**>1999**
FASE W	**0.3**	**>1999**

Temperatura collaudo **24°C**

MEGGER VOLT **1000**

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Avv. Nuovo:
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore: *Resolver:*
Nm Freno: *Encoder:*

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando. **0.3**
Giri/min.: **1495**
Grado Vibrazione: **10816-3 MACCHINE GRUPPO 3**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
	DBI:	*DBI:*	*DBI:* **1495**
	DBC: **3**	*DBC:* **2**	*DBC:* **1495**
	DBM: **12**	*DBM:* **11**	*DBM:* **1495**

SURGE TEST *ESITO*

Firma Collaudatore
ANGELO LISI