



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 12/08/2022

Spett.le
LEONARDO S.p.A.
PIAZZA MONTE GRAPPA, 4
00195 ROMA (RM)

Verbale n° **15763** Motore n° **5000015790** Matricola **EM420308301003/00**
Comm. n° **20220598** Specifiche: SOFFIANTE SIEMENS ELMO-G 28H1910-1HC36-7 N.EM420308301003/00 KW.22,6 G.2910
V.400/690 HZ.50
KW.22,6
Cuscinetto L.C.: 6209 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 17.4 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999
Temperatura collaudo 23°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: **6209 2rs/c3**

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **2965**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **23**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **22**
DBC: **2**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **2965**
DBC: **2965**
DBM: **2965**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI