



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 02/12/2022

Spett.le
INDINVEST LT S.r.l. con unico socio
S.P. NINFINA II KM.1,2
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **15876** Motore n° **5000007534** Matricola **0H8051**
Comm. n° **20220845** Specifiche: MOTORE EUROMOTORI TIPO 1D315L2 IS.F D1 N.OH8051 KW.200 G1490 V.400/690
A.341,4/197 CON VENTOLA IF/1 COMM.1547 GRAND.49
KW.200 V.380
Cuscinetto L.C.: NU319E-XL-M1 Cuscinetto L.O.C.: 6319J20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 54 Ampere, 1498 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.
Il supporto albero ventilatore OMB 100 monta cuscinetti NU224ECJ/C3 e 6320/C3.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.016	>1000 Mohm	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.016	>1000 Mohm		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.016	>1000 Mohm		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo 13°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **21**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **21**
DBC: **4**
DBM: **14**

GIRI/min
DBI: **1498**
DBC: **1498**
DBM: **1498**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI