



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 08/03/2023

Spett.le

MARANGONI S.P.A.

VIA DEL GARDA, 6

38068 ROVERETO

(TN)

Verbale n° 15975

Motore n° 5000015873

Matricola SENZA TARGA

Comm. n° 20220820

Specifiche: POMPA CALPEDA KW.3 SENZA TARGA

KW 3

Cuscinetto L.C.: 6306 C 2HRS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 C 2HRS C3

Collaudo a vuoto 380V 3,7A 2995 giri/min

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	1,4	>1999
FASE V	1,4	>1999
FASE W	1,4	>1999

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,7

Lato Opp. Comando: 0,7

Giri/min.: 2995

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 2995

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 2995

DBM: 13

DBM: 14

DBM: 2995

SURGE TEST

ESITO

2E + 1000

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI