

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email: info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNI EN ISO 9001:2015
03-0110-05

Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 23/11/2022

Spett.le
MARANGONI S.P.A.
VIA DEL GARDA, 6
38068 ROVERETO (TN)

Verbale n° **15874** Motore n° **5000015874** Matricola **YFRN22379201004**
Comm. n° **20220821** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK6083-6AF71-1TB0 N.YFRN22379201004 Nm.10,5 G.3000 V.306
A.10,4 BRAKE V.24 W.21
Nm. 10,5
Cuscinetto L.C.: 6207/2RSC3 Cuscinetto L.O.C.: 6206/2RSC3

il motore è stato collaudato a 3000giri con assorbimento di Amp 0,45
il motore monta termiche KTY 84

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN VOLT 60034-1:2000-10	
FASE U	<u>1,3</u>	<u>>1999</u>	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	<u>1,3</u>	<u>>1999</u>		Avv. Riparato: _____
FASE W	<u>1,3</u>	<u>>1999</u>		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: _____				Altro: _____

Nm Motore: 10,5
Nm Freno: 20

Resolver: **TYCO V23401-T2679**
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: <u>18</u>	DBI: <u>17</u>	DBI: <u>3000</u>
	DBC: <u>9</u>	DBC: <u>8</u>	DBC: <u>3000</u>
	DBM: <u>15</u>	DBM: <u>10</u>	DBM: <u>3000</u>

SURGE TEST
2E+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI