



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 19/07/2022

Spett.le
MONDOREVIVE SPA
VIA DEL BOSCO 28
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Verbale n° **15722** Motore n° **5000015739** Matricola **N.841214**
Comm. n° **20220464** Specifiche: MOTORE FIMET M315LA6 N.841214 KW.132 HP.180 G.990 V.660/380 A.144/250

KW.132

Cuscinetto L.C.: NU320ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3

NOTE

Verbale di collaudo: 660 Volt, 50 Ampere, 1000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.027	>1999
FASE V	0.027	>1999
FASE W	0.027	>1999

Temperatura collaudo **24.5°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **17**

DBI: **17**

DBI: **1000**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **1000**

DBM: **13**

DBM: **11**

DBM: **1000**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI