



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 12/01/2023

Spett.le
MONDOREVIVE SPA
VIA DEL BOSCO 28
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Verbale n° **15934** Motore n° **5000015928** Matricola **0403/2159627-1**
Comm. n° **20220977** Specifiche: VENTILATORE CON SUPPORTO E MOTORE SIEMENS 1LA7163-4AA66-Z N.0403/2159627-1
KW.11 G.1460 V.400/690 A.21.5/12.4

KW.11

Cuscinetto L.C.: 6209 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 9 Ampere, 1498 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,5	>1999
FASE V	0,5	>1999
FASE W	0,5	>1999
Temperatura collaudo 19°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **1498**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **17**
DBC: **2**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **17**
DBC: **3**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1498**
DBC: **1498**
DBM: **1498**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI