



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 11/11/2022

Spett.le
NUOVA METALMECCANICA di CALIFRI
CARMINE
VIA GALATEA, 127
00155 ROMA (RM)

Verbale n° **15860** Motore n° **5000015878** Matricola **EF593836311004**
Comm. n° **20220832** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH6103-4NF49-Z N.EF593836311004 KW.5,5 G.1500 A.18,5 IP54
ENCODER ERN 1387 2048SIG/R

KW.5,5

Cuscinetto L.C.: 6208 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2Z/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 1500 Giri, 10.41 Ampere. 9000 Giri, 3.76 Ampere.

Rotazione antioraria: 1500 Giri, 10.71 Ampere, 9000 Giri, 3.76 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.9	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.9	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.9	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo 21°C				Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **ERN 1387 2048 IMP.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 17	DBI: 17	DBI: 1500
	DBC: 4	DBC: 2	DBC: 1500
	DBM: 13	DBM: 10	DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI