



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email: info@rem-motori.it ; amministratore@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 30/01/2023

Spett.le
PLASTA REI S.R.L.
VIA NINFINA KM 1,200
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 15938 Motore n° 5000015863 Matricola
Comm. n° 20220780 Specifiche: POMPA SULZER ABSXPP-PE2-1501-CB1.1-PE90 N.GX7D11111111211 S/N 300157073
KW.9,9 G.1466 V.400/695 A.18,1 PESO 100KG

Cuscinetto L.C.: 3307B2ZRTNG C3

Cuscinetto L.O.C.: 6305 2RS C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 volt, 9,2 ampere, 1480 giri.

Il motore monta protezione termica KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1,4	>1999
FASE V	1,4	>1999
FASE W	1,4	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1480

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINA GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 15
DBC: 5
DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13
DBC: 4
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1480
DBC: 1480
DBM: 1480

SURGE TEST
2 E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA