



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägiſter
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 10/11/2022

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 15857

Motore n° 5000008102

Matricola 20616

Comm. n° 20220798

Specifiche: MOTORE STIPAF L1B160M N.20616 KW.58,4 G.1506 V.400 A.165 Ve220 Ae4,39 PR6 CON VENTILATORE
CON VENTILATORE QS80M2A-40 N.146397DY KW.0,75 V.230/400 G.2840 A.2.9/1.68
KW.58,4

Cuscinetto L.C.: NU312 ETVP2

Cuscinetto L.O.C.: 6309 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	41	Indotto: <1000 Eccitazione: <1000 Armat.: <1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 22°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L56R

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 12,5 x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1562

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 17

DBC: 2

DBM: 12

DBI: 1562

DBC: 1562

DBM: 1562

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,3	176	4,39/392
	400	3	178	4,39/1562

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,3	182	4,39/393
	400	3	184	4,39/1561

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI