



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 26/04/2022

Spett.le
SACCHI PALLETS S.R.L. a socio unico
VIALE BRUNO BUOZZI 77 - C/O STUDIO LAW
TAX LEAGUE
00197 ROMA (RM)

Verbale n° **15660** Motore n° **5000013157** Matricola **3338014**
Comm. n° **20220230** Specifiche: MOTORE CONTROL TECHNIQUES UNIMOTOR 142U2E305BACAA165240 N.3338014
Nm.23,4 G.3000 A.14,7 V98/KRPM

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.3 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.3 Ampere.
Il motore monta protezione termica de tipo PTC.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.7	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.7	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.7	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 21°C				Altro: _____

Nm Motore: **18 a 9 Ampere**

Resolver: _____

Nm Freno: **22**

Encoder: **CFS 50 4096 Impulsi giro**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **19**

DBI: **3000**

DBC: **2**

DBC: **3**

DBC: **3000**

DBM: **11**

DBM: **13**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI