



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 29/03/2022

Spett.le
T.A T. s.r.l.
VIA UFENTE, 20 INT.25/O C/O TORRE PONTINA
04100 LATINA (LT)

Verbale n° **15630** Motore n° **5000015675** Matricola **N. 385755**
Comm. n° **20220223** Specifiche: MOTORE EAT 132 S N.385755 KW.5,5 G.1440 V.230/400 A.19,8/11,5

KW. 5.5

Cuscinetto L.C.: 6212 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 5 Ampere, 1496 Giri.
Resistenza della protezione termica misurata 440 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.8	>1999
FASE V	0.8	>999
FASE W	0.8	>1999

Temperatura collaudo: **22°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **1**

Lato Opp. Comando: **1**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **18**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **16**
DBC: **4**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI