

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.itDasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 10/02/2022

Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI

(NA)

Verbale n° 15591

Motore n° 5000015583

Matricola

Comm. n° 20220009

Specifiche: 6) 10076

Cuscinetto L.C.: 6314/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312/C3

NOTE:

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.43 Ampere. Valore di resistenza misurato 535 Ohm.

Collaudo freno: 220 Volt, 3.3 Ampere.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.4	53	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 19°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLETipo Spazzola: **E101 SCHUNK**Q.tà spazzole: **12**Mis. spazzole: **16 x 25 x 40****VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)**Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**Lato Comando: **0.4**Lato Opp. Comando: **0.4**Giri/min.: **1370****CUSCINETTO SPM****LATO COMANDO**DBI: **21**DBC: **4**DBM: **13****LATO OPP. COMANDO**DBI: **20**DBC: **3**DBM: **12****GIRI/min**DBI: **1370**DBC: **1370**DBM: **1370**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.1	100	1.8/689
	200	11.3	102	1.8/1370

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.1	103	1.8/689
	200	11	105	1.8/1369

SURGE TEST**1800 Volt****ESITO****OK**Firma Collaudatore
ANGELO LISI