

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.itDasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 09/02/2022

Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI

(NA)

Verbale n° 15588

Motore n° 5000015588

Matricola

Comm. n° 20220014

Specifiche: 11) 30085

Cuscinetto L.C.: 22217/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312/C3

NOTE:

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.42 Ampere. Valore di resistenza misurato 548 Ohm.

Collaudo freno: 220 Volt, 3.3 Ampere.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.4	13.3	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 18°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E101SCHUNK

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: 16 x 25 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1080

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 15

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1080

DBC: 1080

DBM: 1080

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.9	48	3.6/530
	200	6.2	49	3.6/1080

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4.9	51	3.6/530
	200	6.1	53	3.6/1079

SURGE TEST

1800 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI