



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 03/08/2022

Spett.le
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
VIA TIBURTINA 143 - VILLA ADRIANA
00010 TIVOLI (RM)

Verbale n° **15744** Motore n° **5000015779** Matricola **N.11000078041**
Comm. n° **20220233** Specifiche: MOTORE HELMKE DOR680-4/6 N.11000078041 KW.1100/736 G.1490/993 V.6000 A.134/106
HEATER V.230 A.2X800W

KW.1100/736

Cuscinetto L.C.: NU228EXM1/C3+6228M/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU228M6/C3/SQ771

NOTE:


Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 8 Ampere, 999 Giri. 1000 Volt, 11 Ampere, 1495 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100 sullo statore e sulle sedi cuscinetto.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 1.7 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	4P 0.411 - 6P 0.666	>1000
FASE V	4P 0.411 - 6P 0.666	>1000
FASE W	4P 0.411 - 6P 0.666	>1000
Temperatura collaudo 29°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.32**

Giri/min.: **999**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

SURGE TEST
6000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI