



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 12/10/2022

Spett.le

VENDITTI GIOVANNI S.R.L.

VIA CINCIRISCO SNC

03036 ISOLA DEL LIRI

(FR)

Verbale n° 15828

Motore n° 5000015841

Matricola N.15120

Comm. n° 20220729

Specifiche: MOTORE ISOFLUX 15120 N.IW03783 G.1050-5000 KW.4,5 Va.400 Aa.14,5 Ve.100 Ae. 4,5-0,8
CON TACHIMETRICA 20150 V.20 G.1000

KW.4,5

Cuscinetto L.C.: 6307 2RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2RSC3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1,8	16	Indotto: <300M Ω Eccitazione: <1999M Ω Armat.: <1999M Ω Compound: <1999M Ω Compensazione: _____	1000V	Ind.-Campi: _____ Riparato: OK Revisionato: _____ Collett.: _____

Temperatura collaudo 20°C

PROVA TACKO

V: 20,2 Volt a 1000 Giri

Ripile: 2 Volt

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG259**

Q.tà spazzole: **N°4**

Mis. spazzole: **(5+5)×10×32**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **4400**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **26**

DBC: **3**

DBM: **12**

DBI: **26**

DBC: **5**

DBM: **23**

DBI: **4400**

DBC: **4400**

DBM: **4400**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
6,3	100	0,3	84	4,5/312
24,8	400	0,5	87	4,5/1230
88,9	400	1,6	16	0,8/4400

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
6,3	100	0,3	89	4,5/313
24,8	400	0,5	90	4,5/1230
88,9	400	1,5	18	4,5/4400

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI