



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore

Patrica, li 26/09/2022

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15809

Motore n° 5000009317

Matricola YFN415576801001

Comm. n° 20220689

Specifiche: MOTORE 1PH7133-2HF02-0BA0 N.YFN415576801001 KW.15/20 G.1500/2000 V.346/459 A.34 COD.434

KW.15/20

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria 2000 Giri, 10 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 10 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0,153	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0,153	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0,153	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo 22°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **ROD 431020 1024 Imp 10-30V**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **2000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **20**

DBI: **2000**

DBC: **3**

DBC: **2**

DBC: **2000**

DBM: **13**

DBM: **11**

DBM: **2000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI