



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 15/09/2022

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15801

Motore n° 5000007617

Matricola 732909/1990

Comm. n° 20220671

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5500-5ES40-6SU3-Z N.732909/1990 KW.730 G.1070 V.460 A.1680
Ve310-200 Ae13,5-9,8

KW.730

Cuscinetto L.C.: NU230EXLM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU226EXLM1/C3+6226/

NOTE:

Valore di resistenza della protezione termica misurato 46 Kohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	19	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: 800 Compound: 800 Compensazione: 800	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 21°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG40P

Q.tà spazzole: 48

Mis. spazzole: (10+10)*32*46

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,5

Giri/min.: 806

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 12

DBI: 18

DBC: 5

DBM: 13

DBI: 806

DBC: 806

DBM: 806

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	20	259	13,5/210
	400	27	262	13,5/806
	400	26	195	9,8/897

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	20	264	13.5/209
	400	26	265	13.5/805
	400	26	197	9.8/898

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI