

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.itDasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 13/09/2022

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15799

Motore n° 5000011848

Matricola 246875/1997

Comm. n° 20220672

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG6188-OND40-1WV3-Z N.246875/1997 KW.0,68-94-94 G.10-1390-1600
V.43-470-470 A.220-220 Ve.310-210 Ae.8,2-6,4 PESO KG.520

KW.0,68-94-94

Cuscinetto L.C.: NU214ETVP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214 2RS/C3

Note:

Valore di resistenza della protezione termica misurato: 57-62 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	30	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 24°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367J

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (8+8)*25*40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1175

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBC:

DBM:

DBI: 20

DBC:

DBM:

DBI:

DBC:

DBM:

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,2	246	8,2/300
	400	2,9	250	8,2/1175
	400	2,5	200	6,4/1307

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,2	252	8,2/299
	400	2,8	254	8,2/1175
	400	2,5	201	6,4/1305

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI