

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.itDasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 21/04/2022

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15652

Motore n° 5000009116

Matricola 243218

Comm. n° 20220191

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5402-5NJ40-1WVS-Z N.243218/1996 KW.640 G.1415 V.470 A.1430
Ve.310-180 Ae.12-7,8

MONTA NU228 E 6226/C3

KW.640

Cuscinetto L.C.: NU228EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6226/C3

NOTE:

Resistenza della protezione termica misurata: 80 - 84 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	21.5	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione: >1000	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E101

Q.tà spazzole: 40

Mis. spazzole: (8+8) x 16 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1370

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBI: 22

DBI: 1370

DBC: 4

DBC: 2

DBC: 1370

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 1370

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	14.5	255	12/240
	470	23	258	12/1190
	470	23	168	7.8/1370

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	14.3	260	12/240
	200	23.1	261	12/1189
	470	23	170	7.8/1370

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI