



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 07/03/2023

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 15974

Motore n° 5000015979

Matricola GJ01210001

Comm. n° 20230116

Specifiche: MOTORE SEIPEE GM250M2 N.GJ01210001 KW.55 G.2975 V.400/690 A.92.6/53.7 B3 IE4

kw.55

Cuscinetto L.C.: 6313 C 2HRS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6323 J20AA C3


Collaudo a vuoto 690 V 15A 3000 giri/min

Il motore monta protezioni termiche di tipo Klaxon e NTC

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,058	>1999
FASE V	0,058	>1999
FASE W	0,058	>1999

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,9

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 25

DBI: 25

DBI: 3000

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 3000

DBM: 13

DBM: 14

DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI