



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 27/03/2023

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 15971

Motore n° 5000012564

Matricola HD09-FM-4320302

Comm. n° 20230183

Specifiche: MOTORE FELM Y2VP400L2-4 N.HD09-FM-4320302 KW.560 G.1490 V.400 A.946

KW.560

Cuscinetto L.C.: 6326 M C3

Cuscinetto L.O.C.: 6326 M J20 AA C3

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 139 Ampere, 1500 Giri


Il motore monta protezione termica del tipo PT 100

Collaudo scaldiglia : 220 Volt, 1,9 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,003	>1000
FASE V	0,003	>1000
FASE W	0,003	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 6

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1500

DBC: 1500

DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
DAVIDE PAPETTI