



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 23/03/2023

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 15987

Motore n° 5000016032

Matricola GJ07200020

Comm. n° 20230225

Specifiche: MOTORE SEIPEE GM315LB 4 N.GJ07200020 KW.200 G.1490 V.400/690 A.332/192 Hz.50

CUSCINETTI

NU319E

6319/C3

KW.200

Cuscinetto L.C.: NU 319 ECP

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3 VL 0241


Collaudo a vuoto: 690 Volt, 57 Ampere, 1500 Giri

Il motore monta N°1 Klixon, N° 3 Pt100, N° 1 Scaldiglia, N° 1 Ptc

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,012	>1000
FASE V	0,012	>1000
FASE W	0,012	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 1500

DBC: 6

DBC: 5

DBC: 1500

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
DAVIDE PAPETTI