



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 17/05/2023

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° **16030**

Motore n° **5000016062**

Matricola **S10208999.2**

Comm. n° **20230302**

Specifiche: MOTORE SEIPEE GM400LB4 B3 N.S10208999.2 KW.560 G. 1490 V. 400/690 A. 936/540

CUSCINETTI

NU326

6326/C3 J20AA E N326TVP2C3

KW.560

Cuscinetto L.C.: NU326 E XL TVP2 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6326 MJ20C C3

Collaudo Con Puleggia : 400 Volt , 140 Ampere , 1500 Giri

Scaldiglie : Ok

Termiche : Ok

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,0031	>1999
FASE V	0,0031	>1999
FASE W	0,0031	>1999
Temperatura collaudo: 20		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: Ok
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 22	DBI: 22	DBI: 1500
	DBC: 4	DBC: 3	DBC: 1500
	DBM: 15	DBM: 15	DBM: 1500

SURGE TEST
Ok

ESITO
Ok

Firma Collaudatore
ALEX DHIMA