



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 29/06/2023

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 16082

Motore n° 5000014714

Matricola UC1508/163134501

Comm. n° 20230530

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG6318-2MB60-Z B3 315L IE3 N.UC1508/163134501 KW.250 G2985
V.400/690 A.410/235 HZ.50 PESO KG.1270

KW.250

Cuscinetto L.C.: 6316 C/3

Cuscinetto L.O.C.: 6316 C/3

Collaudo a vuoto: 690 volt, 50.5 ampere, 3000giri.

Collaudo scaldiglie 230volt, 0,3 ampere, 484 ohms.

Il motore monta n°3 PT100 sugli avvolgimenti, N°2 PT100 sui cuscinetti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,010	>1000
FASE V	0,010	>1000
FASE W	0,010	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO

DBI: 26

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA