



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 23/10/2023

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 16166

Motore n° 5000016310

Matricola

Comm. n° 20230842

Specifiche: VENTILATORE SUD-ELECTRIC

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS1

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS1

Motore Collaudato Con Mezza Chiavetta Senza Ventola

Nota Bene : Termiche Klicson

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	5,0	>1000
FASE V	5,0	>1000
FASE W	5,0	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

>1000

Avv. Nuovo: **Ok**

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **1000**

Grado Vibrazione: **ISO 10816-3 GRUPPO MACCHINA 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **11**

DBI: **11**

DBI: **1000**

DBC: **3**

DBC: **4**

DBC: **1000**

DBM: **10**

DBM: **11**

DBM: **1000**

SURGE TEST

ESITO

2E+ 1000

Ok

Firma Collaudatore
ALEX DHIMA