



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 02/02/2024

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 16242

Motore n° 5000013386

Matricola HD09-FM-4320401

Comm. n° 20231023

Specifiche: MOTORE FELM Y2VP400L2-4 N.HD09-FM-4320401 KW.560 G.1490 V.400 A.946 PESO KG.3350

KW.560

Cuscinetto L.C.: 6326 M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6326 M/C3 VL0241

Collaudo motore a vuoto: 660V 140A 1500 giri/min

Scaldiglia provata esito Ok 220V 1A 159 Ohm


N° 3 Termiche PT100 (A1,A2,A3) esito ok 106 Ohm

N°2 Termiche su cuscinetto esito ok 107 Ohm

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,0029	>1999
FASE V	0,0029	>1999
FASE W	0,0029	>1999

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 22

DBI: 1500

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 1500

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E + 1000

OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI