



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 16/05/2023

Spett.le

A.R.IN. s.r.l.

VIA EX TRAV. LENZE, SNC (ex zona S. Paolo)

81022 CASAGIOVE

(CE)

Verbale n° **16026**

Motore n° **5000016091**

Matricola **0045546710248061**

Comm. n° **20230348**

Specifiche: MOTORE LENZE MDFKRSR071-03 N.0045546710248061 KW.2,60 G.3300 V.330 A.5.60 max A.19.0 Nm8.8

KW. 2,60

Cuscinetto L.C.: 62062/RSC3

Cuscinetto L.O.C.: 6203/2RSC3

MOTORE PROVATO A 3300 GIRI CON ASSORBIMENTO DI 0,8 AMPERE
MONTA TERMICHE KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	3,3	>1999
FASE V	3,3	>1999
FASE W	3,3	>1999

Temperatura collaudo: **20°**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **ok**

Altro: _____

Nm Motore: **8,8**

Resolver: **TAMAGAWA TS2650N11E78**

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,9**

Lato Opp. Comando: **0,9**

Giri/min.: **3300**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **17**

DBI: **3300**

DBC: **4**

DBC: **6**

DBC: **3300**

DBM: **14**

DBM: **15**

DBM: **3300**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI