



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Servomotore

Eseguito il 03/04/2023

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15992

Motore n° 5000011745

Matricola 56179

Comm. n° 20230256

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH250SK N.56179 KW.257 G.1550-1800 V.400 A.699 Ve.215 Ae.10,5-7,1

KW.257

Cuscinetto L.C.: 6318/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6315/2RSC3

IL MOTORE MONTA TERMICHE PTC

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,1	>1999
FASE V		>1999
FASE W		>1999

Temperatura collaudo: 20°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.: OK

Altro: OK

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 0,8

Giri/min.: 1580

Grado Vibrazione: ISO10816-3MAQCCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 20

DBI: 1580

DBC: 9

DBC: 7

DBC: 1580

DBM: 15

DBM: 17

DBM: 1580

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI