



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 14/03/2023

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15979

Motore n° 5000014872

Matricola 275745/1998IMB3

Comm. n° 20230197

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8315-4PB50-Z 315 N.275745/1998IMB3 G.1438 KW.250 V.500 A.345

KW.250

Cuscinetto L.C.: NU218EM6C3SQ771/6218C3 Cuscinetto L.O.C.: NU 218 E XL M1 C3


Collaudo a vuoto 700 V 50 A 1500 giri/min

Il motore monta protezione termica di tipo KTY 84

|        | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA MΩ |
|--------|---------------------------|------------------------------|
| FASE U | 0,018                     | >1999                        |
| FASE V | 0,018                     | >1999                        |
| FASE W | 0,018                     | >1999                        |

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: **OK**  
Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,1

Lato Opp. Comando: 0,1

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 20

DBI: 1500

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 1500

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

2E + 1000

OK

Firma Collaudatore  
**ALESSANDRO MIGLIORI**