



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1  
Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)  
Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)  
Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, li 09/02/2023

Spett.le  
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15949 Motore n° 5000012662 Matricola T71161914020001/2005  
Comm. n° 20230063 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8403-6PB50-Z 400 FORMA B3 N.T71161914020001/2005 KW.450  
G.992 V.500 A.630 PESO KG.2800

KW.450

Cuscinetto L.C.: 6224 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6224\C3 VL0241

**NOTE:**

COLLAUDO A VUOTO: 690Volt, 83Ampere, 1000 Giri.

Il motore monta n°2 protezioni termiche del tipo KTY 84

|        | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA Ω |
|--------|---------------------------|-----------------------------|
| FASE U | 0,006                     | >1000                       |
| FASE V | 0,006                     | >1000                       |
| FASE W | 0,006                     | >1000                       |

Temperatura collaudo: \_\_\_\_\_

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000  
Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: **OK**  
Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 18  
DBC: 7  
DBM: 16

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18  
DBC: 7  
DBM: 16

GIRI/min

DBI: 1000  
DBC: 1000  
DBM: 1000

SURGE TEST  
2E+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
PAOLO BOCCIA