



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 22/02/2023

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15937

Motore n° 5000015949

Matricola N.UD0703/70518343-15

Comm. n° 20230065

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA7106-2AA11 N.UD0703/70518343-15 KQ.3 G.2890 V.220/240-380/420 A.10,8/10,7-6,25/6,15 COMPRESO DI VENTOLA KG.24

KW.3

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 3 Amper, 2928 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	1,7	>1000
FASE V	1,7	>1000
FASE W	1,7	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,6**

Lato Opp. Comando: **0,6**

Giri/min.: **2928**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **19**

DBC: **4**

DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**

DBC: **5**

DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **2928**

DBC: **2928**

DBM: **2928**

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
DAVIDE PAPETTI