



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 10/02/2023

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15950

Motore n° 5000015951

Matricola N.0468078

Comm. n° 20230068

Specifiche: MOTORE MARELLI NV225DM6 N.0468078 KW.30 G.970 V.300 A.62

KW.30

Cuscinetto L.C.: NU313 EC L

Cuscinetto L.O.C.: 6313 2RS1 C3


Note:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 12 Ampere, 1000 Giri

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,19	>1000
FASE V	0,19	>1000
FASE W	0,19	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **Ok**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,1

Lato Opp. Comando: 0,1

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 15

DBI: 15

DBI: 1000

DBC: 5

DBC: 4

DBC: 1000

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 1000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

Ok

Firma Collaudatore
DAVIDE PAPETTI