



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 23/02/2023

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15964

Motore n° 5000015953

Matricola N.22030335

Comm. n° 20230071

Specifiche: MOTORE SSB DWG-1-0260.004.32 B5 N.22030335 NM.0,8 G.750 V.380 A.0,27 BREMSE V.24 A.0,95

NM.0,8

Cuscinetto L.C.: 6202-2HRS-C3

Cuscinetto L.O.C.: 6202-2HRS-C3

Note :

Collaudo a vuoto 380 V 0,09A 740 giri/min

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	361	>1999
FASE V	361	>1999
FASE W	361	>1999

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: 2

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 740

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 6
DBC: 3
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 6
DBC: 2
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 750
DBC: 750
DBM: 750

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI