



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 10/10/2023

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 16157

Motore n° 5000012425

Matricola 0606/70231956-8

Comm. n° 20230825

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA7106-2AA11 100L2 B5 N.0606/70231956-8 KW.3 G.2890 V.380 A.6,1
CON VENTILATORE

KW.3

Cuscinetto L.C.: 6206 2RS C3


Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS C3

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 3 Ampere, 2930 Giri

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	1,8	>1000
FASE V	1,8	>1000
FASE W	1,8	>1000

Temperatura collaudo:

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 2930

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 6

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 8

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2930

DBC: 2930

DBM: 2930

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
DAVIDE PAPETTI