



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNI EN ISO 9001:2015
104010405

Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 22/02/2023

Spett.le
BUZZI UNICEM Srl
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 Casale Monferrato (AL)

Verbale n° **15963** Motore n° **5000015944** Matricola **0158/86/1**
Comm. n° **20230052** Specifiche: MOTORE SICME P250XN5-CBARO/B3 N.0158/86/1 KW.200 G.1500 V.490 Ve.18
CUSCINETTI:
NU316/C3
6316/C3
KW200
Cuscinetto L.C.: NU316ECJ/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

Motore monta protezioni termiche: **KLIXON**

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|----------------|---|
| RESISTENZA ARMATURA Ω | RESISTENZA ECCITAZIONE Ω | ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ | MEGGER VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10 |
| 0,1 | 5,2 | Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: | 1000 | Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK |

Temperatura collaudo: **20°C**

PROVA TACKO

V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **EG319P**
Q.tà spazzole: **16**
Mis. spazzole: **(10+10)*32*50**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

Lato Comando: **0,4**

Lato Opp. Comando: **0,4**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**
DBC: **3**
DBM: **12**

DBI: **21**
DBC: **2**
DBM: **11**

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

| PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|----|---------|
| V.tacko | V.a | A.a | Ve | Ae/GIRI |
| | 200 | 6,5 | 80 | 18/680 |
| | 490 | 10 | 85 | 18/1650 |
| | | | | |
| | | | | |

| PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA | | | | |
|--|-----|-----|----|---------|
| V.tacko | V.a | A.a | Ve | Ae/GIRI |
| | 200 | 6,5 | 79 | 18/680 |
| | 490 | 10 | 86 | 18/1650 |
| | | | | |
| | | | | |

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI