



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 31/01/2023

Spett.le
BUZZI UNICEM Srl
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 Casale Monferrato (AL)

Verbale n° **15939** Motore n° **5000015939** Matricola **64710**
Comm. n° **20230045** Specifiche: MOTORE ANSALDO CTF630K6 N.64710 KW.2200 G.993 V. STATORE 5400 +-5% A. 278 -
V.ROTORE 1088 +-5% A.1215 Hz50 Kg11500
CUSCINETTI
2-NU238 EM/C3
1-6238M/C3
KW.2200
Cuscinetto L.C.: NU238ECMA/C3+6238M/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU238ECMA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 25 Ampere, 997 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PT100 sugli avvolgimenti e sui cuscinetti.
Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 7.9 Ampere.
Il motore monta N°24 spazzole Tipo R087, 32 x 32 x 54.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.112 - Rot.0.012	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.112 - Rot.0.012	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.112 - Rot.0.012	Stat.>1000 - Rot.>1000
Temperatura collaudo 15°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat 5400
Volt. Rot
1500 Volt.

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.7**

Giri/min.: **997**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**

DBI: **21**

DBI: **997**

DBC: **3**

DBC: **4**

DBC: **997**

DBM: **12**

DBM: **14**

DBM: **997**

SURGE TEST

ESITO

Statore 5000 Volt.
Rotore 2000 Volt.

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI