



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it); [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 30/08/2023

Spett.le

BUZZI UNICEM Srl

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 16129

Motore n° 5000016233

Matricola N.573/70/3

Comm. n° 20230663

Specifiche: MOTORE SICME C42/CVEA/V0 N.573/70/3 KW.120 G.1000 V.440 A.290 Vecc.110 Aecc.6,92

KW.120

Cuscinetto L.C.: NU320 / ECJ C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316 /C3

TERMICHE PT100

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$                                                     | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10    |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 0,7                             | 14                                 | Indotto: >1999<br>Eccitazione: >1999<br>Armat.: >1999<br>Compound:<br>Compensazione: | 1000           | Ind.-Campi: OK<br>Riparato:<br>Revisionato: OK<br>Collett.: |

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: SCHUNK E43

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (10+10)32-42

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione:

Lato Comando: 0,9

Lato Opp. Comando: 1,1

Giri/min.: 1064

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 16

DBI:

DBC: 5

DBC: 7

DBC:

DBM: 15

DBM: 14

DBM:

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |         |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI |
| 200                                  | 6,4 | 92  | 6,9 | 480     |
| 440                                  | 7,9 | 96  | 6,9 | 1064    |
|                                      |     |     |     |         |
|                                      |     |     |     |         |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |         |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI |
| 200                                      | 6,4 | 92  | 6,9 | 480     |
| 440                                      | 7,9 | 96  | 6,9 | 1064    |
|                                          |     |     |     |         |
|                                          |     |     |     |         |

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore  
**GERARDO LISI**