



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 17/11/2023

Spett.le

BUZZI UNICEM Srl

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 16183

Motore n° 5000015939

Matricola 64710

Comm. n° 20230923

Specifiche: MOTORE ANSALDO CTF630K6 N.64710 KW.2200 G.993 V. STATORE 5400 +-5% A. 278 - V.ROTORE 1088 +-5% A.1215 Hz50 Kg11500

CUSCINETTI
2-NU238 EM/C3
1-6238M/C3
KW.2200

Cuscinetto L.C.: NU238/EM1/C3-6238M/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU238EM1/C3

Collaudo a vuoto : 1000 Volt, 25 Ampere, 993 Giri

Il motore monta protezione termica del tipo PT100 sugli avvolgimenti e sui cuscinetti.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 7,9 Ampere.

Il motore monta N°24 spazzole Tipo C80X, 32 x 32 x 64

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	Stat.0.112 - Rot.0.012	Stat.>1000- Rot.>1000
FASE V	Stat.0.112 - Rot.0.012	Stat.>1000- Rot.>1000
FASE W	Stat.0.112 - Rot.0.012	Stat.>1000- Rot.>1000

Temperatura collaudo 20C°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat 5400
Volt Rot
1500 Volt.

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,7

Lato Opp. Comando: 1,7

Giri/min.: 993

Grado Vibrazione: ISO10816-3MACCHINE DI GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 993

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 993

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 993

SURGE TEST

ESITO

Statore 5000 Volt.
Rotore 2000 Volt.

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI