



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 02/11/2023

Spett.le

BUZZI UNICEM Srl

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 16173

Motore n° 5000011366

Matricola 58360

Comm. n° 20230779

Specifiche: MOTORE SAVIGLIANO A6300L/6 B3 N.58360 KW.1350 G.990 V.5400/3100 A.170/2960
V.rotore 1340 A.rotore 600

KW.1350

Cuscinetto L.C.: 6232 M-C3 - NU232ECML/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU232 ECML/C3

Collaudo Motore : V800 ; A10 ; 997 Giri.

Collaudo Scaldiglie : V230 ; A 1,8 ; res.ohm 127

Nota : Rapporto Di Trasformazione 100Vst / 24,9 Vrot.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
FASE U	ROT 0,027 / STAT 0,27	>1000
FASE V	ROT 0,027 / STAT 0,27	>1000
FASE W	ROT 0,027 / STAT 0,27	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

>1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **997**

Grado Vibrazione: **ISO 10816-3 MACCHINA GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **20**

DBC: **8**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**

DBC: **9**

DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **997**

DBC: **997**

DBM: **997**

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

Ok

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA