



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 31/08/2023

Spett.le

BUZZI UNICEM Srl

VIA LUIGI BUZZI, 6

15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 16130

Motore n° 5000016004

Matricola 6488795

Comm. n° 20230162

Specifiche: MOTORE ASEA MAF630S N.6488795 KW.1400 G.985 V.6000 A.157 Hz. 50 Kg. 6000

KW.1400

Cuscinetto L.C.: 6330MC3

Cuscinetto L.O.C.: 6326MC3

Collaudo a vuoto, Il motore monta n,24 spazzole M620 25x32x65, N°, 6 sonde PT100 sugli avvolgimenti e N°,2 Pt,100 sui cuscinetti, Collaudo scaldiglia 239 v, Amp,1,2- Res OHMS 189 -

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	STAT,0,42- ROT,0,020	STAT,>1000-ROT>1000
FASE V	STAT,0,42- ROT,0,020	STAT,>1000-ROT>1000
FASE W	STAT,0,42- ROT,0,020	STAT,>1000-ROT>1000

Temperatura collaudo: 22°

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000

Avv. Nuovo: II

Avv. Riparato: II

Avv. Revis.: OK

Altro:

Nm Motore: II

Resolver: II

Nm Freno: II

Encoder: II

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3 assenza di picchi per anomalie

Lato Opp. Comando: 0,3 assenza di picchi per anomalie

Giri/min.: 998

Grado Vibrazione: ISO 10816-3

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 19

DBI: 998

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 998

DBM: 11

DBM: 12

DBM: 998

SURGE TEST

ESITO

STAT,6000 V,
ROT,2000 V,

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA